


DIGITAL SCALE
MODEL 1479S

PARTS

- A Cover
- B Tray
- C LCD Display
- D MODE button (or OFF button)
- E ON/TARE button
- F Battery compartment



INSTRUCTIONS FOR USE

- Place the unit on a flat, stable, non-slippery surface.
- Press the ON/TARE button. "8888" will be displayed. Approximately 2 seconds later, after the display indicates "0.0" (or "0.000") and the stability indicator is displayed, weighing can be performed.
- Place the object to be weighed on the weighing tray. The display will indicate the weight of the object. If the weight of the object exceeds the maximum capacity of the scales "EEEE" will be displayed (overload display).
- Tare Function
While the scale is ON, place the container to be tared on the weighing tray. The display will indicate the weight of the container. Next, press the ON/TARE button, and the display will then indicate "0.0" (or "0.000"). Check that the stability indicator is displayed before weighing the object. When the object is placed in the container on the weighing tray, only the weight of the object will be displayed. The total weight can be calculated by adding the weight of the container to the weight of the object.
- Auto Power Off
The scale will automatically switch off after approximately 2 minutes, if the weight on the weighing tray does not change or if weighing is completed (power saving).
- Changing the Batteries
If the display indicates "LO," press both the MODE and ON/TARE buttons at the same time (or the OFF button) and change the batteries.
- Switchable Units of Measurement (MODE Swichable)
To switch the units of measurement, press the MODE button. g→oz→ozt→dwt

WARNING

- This scale is a precision instrument and must be used under certain conditions to ensure accurate measurement. Please observe the following when using this scale:
- Never disassemble the unit.
 - Use in a vibration-free location that is not exposed to direct sunlight.
 - The scale will not measure accurately in an environment subject to large temperature changes. The unit takes approximately two hours to adjust to such changes.
 - Keep water and chemicals off the scale. Wipe with a damp cloth from time to time.
 - Do not use or store near heat sources (ovens, heaters, etc.). (Optimum operating temperature 59-77 °F/15-25 °C)
 - When not used for a long time, remove the batteries and store the unit in a dry, dust-free location.
 - Check and replace batteries before sending the unit for repair. If repair is necessary, remove the batteries, repack the unit in the original carton and protect with packing materials before shipment.
 - Do not leave objects on the weighing tray when the scale is not in use.

SPECIFICATIONS


| Version | Capacity | | Graduation |
|-----------------|------------|------------|------------|
| | 1479S-200g | 1479S-300g | |
| g only | 200g | 300g | 0.1g |
| | 200g | 300g | 0.1g |
| MODE Switchable | 7.0oz | 10.5oz | 0.005oz |
| | 6.4ozt | 9.6ozt | 0.005ozt |
| | 128.6dwt | 192.9dwt | 0.1dwt |
| | | | |

Power Supply : 2pcs.lithium batteries CR2032 (5004LC)

DIGITAL SCALE
MODEL 1479S

EINZELNE TEILE

- A Abdeckung
- B Wiegefläche
- C Anzeige
- D MODE-Taste (oder OFF-Taste)
- E ON/TARE-Taste
- F Batteriebehälter



GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie das Gerät an einer flachen, stabilen und rutschfesten Stelle auf.
- Drücken Sie die ON/TARE-Taste. In der Anzeige erscheint "8888". Nach ca. 2 Sekunden, sobald "0.0" (oder "0.000") und der Stabilitätsindikator angezeigt werden, können Sie wiegen.
- Legen Sie den zu wiegenden Gegenstand auf die Wiegefläche. Das Gewicht des Gegenstandes wird angezeigt. Wenn der Gegenstand mehr wiegt als die maximale Wiegekapazität der Waage, wird "EEEE" angezeigt (Überlastungs Anzeige).
- Tarieren
Stellen Sie bei eingeschaltetem Gerät den zu tarierenden Behälter auf die Wiegefläche. In der Anzeige erscheint das Gewicht des Behälters. Drücken Sie danach auf die ON/TARE-Taste, so dass die Anzeige wieder "0.0" (bzw. "0.000") zeigt. Prüfen Sie, ob der Stabilitätsindikator angezeigt wird, bevor Sie den Gegenstand wiegen. Wenn Sie den Gegenstand nun in den Behälter legen, wird nur das Nettogewicht des Gegenstands angezeigt. Das Bruttogewicht kann berechnet werden, indem man das Gewicht des Behälters zum angezeigten Gewicht des Gegenstands addiert.
- Automatisches Abschalten
Die Waage schaltet sich automatisch nach ca. 2 Minuten ab, wenn sich das auf der Wiegefläche aufliegende Gewicht nicht ändert, oder wenn der Wiegevorgang beendet ist (Stromsparefunktion).
- Batteriewechsel
Falls das Display "LO" anzeigt, drücken Sie MODE und ON/TARE gleichzeitig (oder die OFF-Taste) und wechseln die Batterien.
- Umschalten zwischen Gewichtseinheiten (Wiegemodus umschaltbar)
Um die Gewichtseinheiten umzuschalten, drücken Sie die MODE-Taste. g→oz→ozt→dwt

VORSICHT

- Diese Waage ist ein Präzisionsinstrument. Genaue Messungen setzen die Einhaltung bestimmter Gebrauchsbedingungen voraus. Beachten Sie bei der Nutzung dieser Waage bitte folgende Vorschriften:
- Bauen Sie das Gerät niemals auseinander.
 - Verwenden Sie es an einem vibrationsfreien Ort, an dem das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
 - Bei großen Temperaturschwankungen kann das Gerät keine genauen Wiegeergebnisse erzielen. Es dauert ca. zwei Stunden, bis sich das Gerät an solche Temperaturwechsel angepaßt hat.
 - Vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder Chemikalien, wischen Sie das Gerät hin und wieder mit einem feuchten Tuch ab.
 - Vermeiden Sie Gebrauch oder Lagerung in der Nähe von Wärmequellen (Ofen, Heizung etc.).
 - Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien und lagern Sie das Gerät in trockener, staubfreier Umgebung.
 - Bevor Sie das Gerät zur Reparatur einbringen, überprüfen und ersetzen Sie bitte die Batterien. Wenn eine Reparatur notwendig ist, verpacken Sie vor dem Versand das Gerät im Originalkarton und schützen Sie es mit geeigneten Packmaterialien.
 - Lassen Sie keine Gegenstände auf der Wiegefläche liegen, wenn die Waage nicht verwendet wird.

TECHNISCHE DATEN


| Version | Kapazität | | Skaleneinteilung |
|------------------------|------------|------------|------------------|
| | 1479S-200g | 1479S-300g | |
| nur Gramm | 200g | 300g | 0.1g |
| | 200g | 300g | 0.1g |
| Wiegemodus umschaltbar | 7.0oz | 10.5oz | 0.005oz |
| | 6.4ozt | 9.6ozt | 0.005ozt |
| | 128.6dwt | 192.9dwt | 0.1dwt |
| | | | |

Stromversorgung : 2 Lithium-Batterien CR2032 (5004LC)

DIGITAL SCALE
MODEL 1479S

COMPOSANTS

- A Couverture
- B Plateau
- C Écran
- D Bouton MODE (ou Bouton OFF)
- E Bouton ON/TARE
- F Compartiment à piles



MODE D'UTILISATION

- Posez l'unité sur une surface, stable et non glissante.
- Appuyez sur la touche de mise sous tension ON/TARE. La mention "8888" s'affiche. Vous pouvez utiliser la balance au bout de 2 secondes environ et dès que l'écran indique "0.0" (ou "0.000") et que l'indicateur de stabilité s'affiche.
- Posez l'objet à peser sur le plateau de pesée. L'écran indique le poids de l'objet. Si le poids dépasse la capacité maximale de la balance, la mention "EEEE" s'affiche (Surcharge).
- La fonction Tare
Lorsque la balance est sous tension (ON), posez le récipient dont vous voulez faire la tare sur le plateau de pesée. L'écran indique le poids de ce récipient. Appuyez ensuite sur la touche ON/TARE, l'écran indique "0.0" (ou "0.000"). Vérifiez si l'indicateur de stabilité est affiché avant de peser l'objet. Lorsque vous placez un objet dans le récipient sur le plateau de pesée, seul le poids de cet objet s'affiche. Vous pouvez calculer le poids total en ajoutant le poids du récipient à celui de l'objet.
- Arrêt automatique
La balance se met automatiquement hors tension au bout de 2 minutes environ si le poids posé sur le plateau de pesée ne change pas ou si la pesée est terminée (économie énergie).
- Changement des piles
Si l'écran affiche "LO", appuyez sur MODE et ON/TARE en même temps (ou sur OFF), puis changer les piles
- Changer les unités de mesure (Version commutation uniquement)
Pour changer les unités de mesure, appuyez sur MODE g→oz→ozt→dwt

PRECAUTIONS

- Cette balance est un instrument de précision qui doit être utilisé dans certaines conditions afin de fournir des mesures exactes. Veuillez observer les consignes d'utilisation suivantes :
- Ne démontez jamais l'unité.
 - Utilisez-la dans un endroit qui n'est pas soumis à des vibrations, ni exposé à la lumière directe du soleil.
 - La balance ne fournira pas de mesures précises dans un environnement soumis à de brusques changements de températures. Il faudra à peu près deux heures à l'unité pour s'adapter à de tels changements.
 - Évitez de nettoyer la balance à l'eau et avec des produits chimiques. Essayez-la de temps à autre avec un chiffon humide.
 - Ne l'utilisez pas ou ne la rangez pas à proximité de sources de chaleur (fours, radiateurs, etc.).
 - Si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, rangez-la dans un endroit sec et à l'abri de la poussière, après avoir retiré les piles de leur compartiment.
 - Avant d'envoyer la balance en réparation, vérifiez les piles et remplacez-les. Utilisez le carton d'origine et protégez l'unité par des matériaux de conditionnement avant de l'expédier.
 - Ne posez pas d'objets sur le plateau de pesée lorsque la balance est hors service.

SPECIFICATION


| Version | Capacité | | Graduation |
|------------------|------------|------------|------------|
| | 1479S-200g | 1479S-300g | |
| g uniquement | 200g | 300g | 0.1g |
| | 200g | 300g | 0.1g |
| MODE Commutation | 7.0oz | 10.5oz | 0.005oz |
| | 6.4ozt | 9.6ozt | 0.005ozt |
| | 128.6dwt | 192.9dwt | 0.1dwt |
| | | | |

Alimentation : 2 lithium piles CR2032 (5004LC)

DIGITAL SCALE
MODEL 1479S

ONDERDELEN

- A Dek
- B Weegvlak
- C LCD Display
- D MODE-knop (eller OFF-knop)
- E ON/TARE-knop
- F Batterijhouder



GEbruiksAANWIJZING

- Plaats het toestel op een vlakke en stevige ondergrond, die niet glad is.
- Druk op de ON/TARE-toets. De display toont "8888". Na ongeveer 2 seconden, als de display "0.0" (of "0.000") aangeeft en de stabilisatieaanduiding zichtbaar is, kan begonnen worden met wegen.
- Plaats het te wegen artikel op het weegvlak. De display geeft nu het gewicht van het artikel aan. Als het gewicht van het artikel boven de maximale capaciteit van de weegschaal komt, wordt dit in de display aangegeven met "EEEE" (overbelasting).
- Tareren
Plaats terwijl de weegschaal aanstaat, het te tareren bakje op het weegvlak. De display toont nu het gewicht van het bakje. Druk op de ON/TARE-toets. De display geeft nu "0.0" (of "0.000") aan. Controleer voordat u gaat wegen, of de stabilisatieaanduiding aanwezig is. Als nu het artikel op het weegvlak geplaatst wordt terwijl het zich in het bakje bevindt, wordt alleen het gewicht van het artikel weergegeven. Het totale gewicht kan eventueel berekend worden, door de gewichten van het bakje en het artikel bij elkaar op te tellen.
- Automatische uitschakeling
De weegschaal schakelt zichzelf automatisch uit na ongeveer 2 minuten als het gewicht op het weegvlak niet verandert of na beëindiging van het wegen (energiebesparing).
- De batterijen vervangen
Als "LO" op het display verschijnt, drukt u tegelijk op de MODE en de ON/TARE toetsen (of de OFF toets) en vervangt u de batterijen.
- Omschakeling meeteenheden (MODE omschakeling)
Om de meeteenheden om te schakelen, drukt u op de MODE toets. g→oz→ozt→dwt

WAARSCHUWINGEN

- Deze weegschaal is een precisie-instrument en kan alleen bij de juiste omstandigheden nauwkeurige metingen garanderen. Neem bij gebruik van deze weegschaal de volgende punten in acht:
- Neem het toestel nooit uit elkaar.
 - Gebruik een trillingvrije ondergrond en stel het niet bloot aan direct zonlicht.
 - De weegschaal weegt niet nauwkeurig in een omgeving met grote temperatuursverschillen. Het toestel heeft gewoonlijk twee uur nodig om zich aan dergelijke veranderingen aan te passen.
 - Laat de weegschaal niet in contact komen met chemicaliën of water. Reinig hem zo nu en dan met een vochtige doek.
 - Gebruik of berg hem niet op bij een warmtebron (ovens, verwarmingen, enz.).
 - Als het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen en berg het op in een droge, stofvrije ruimte.
 - Controleer en vervang zodig de batterijen, voordat u de weegschaal voor reparatie opstuurt. Als hij gerepareerd moet worden, verwijder dan de batterijen en verstuur het in de originele verpakking voorzien van beschermend verpakkingsmateriaal.
 - Laat geen voorwerpen op het weegvlak liggen als de weegschaal niet wordt gebruikt.

SPECIFICATIES

| Versie | Capaciteit | | Schaalverdeling |
|-------------------|------------|------------|-----------------|
| | 1479S-200g | 1479S-300g | |
| Alleen g | 200g | 300g | 0.1g |
| | 200g | 300g | 0.1g |
| Instelbare schaal | 7.0oz | 10.5oz | 0.005oz |
| | 6.4ozt | 9.6ozt | 0.005ozt |
| | 128.6dwt | 192.9dwt | 0.1dwt |
| | | | |

Voeding : 2 lithium batterijen CR2032 (5004LC)


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by the Tanita Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

Battery Replacement




TANITA

DIGITAL SCALE MODEL 1479S

PARTI

| | |
|---|--|
| A | il coperchio |
| B | Piatto |
| C | Display LCD (Display a cristalli liquidi) |
| D | Tasto MODE (o Tasto OFF) |
| E | Tasto ON/TARE |
| F | Contenitore delle batterie |



ISTRUZIONI PER L'USO

1. Posizionare la bilancia su una superficie stabile, piana e non scivolosa.
2. Premere il tasto ON/TARE. Sul display apparirà "8888". Dopo circa 2 secondi, una volta comparsi "0.0" (oppure "0.000") e l'indicatore di stabilità, la bilancia è pronta per l'uso.
3. Mettere sul piatto l'oggetto da pesare. Sul display viene indicato il peso dell'oggetto. Se il peso supera il valore massimo della portata, appare "EEEE" (che indica un sovraccarico).
4. Sistema di taratura
Dopo aver premuto il tasto ON/TARE mettere sul piatto il contenitore di cui si vuole conoscere la tara. Premere di nuovo il tasto ON/TARE. Sul display compare "0.0" (oppure "0.000"). Verificare la comparsa dell'indicatore di stabilità prima di pesare l'oggetto desiderato. Quando l'oggetto. Il peso complessivo può essere calcolato sommando il peso del contenitore ed il peso dell'oggetto in esso contenuto.
5. Spegnimento automatico
La bilancia si spegne automaticamente dopo circa 2 minuti dall'ultima pesata o se l'indicazione del display rimane invariata per lo stesso periodo di tempo (per risparmiare energia).
6. Sostituzione delle batterie
Se sul display compare la scritta "LO", premere contemporaneamente i tasti MODE e ON/TARE (oppure il tasto OFF) e sostituire le batterie.
7. Unità di misura selezionabili (MODE selezionabile)
Per selezionare le unità di misura, premere il tasto MODE. g → oz → ozt → dwt

AVVERTENZE

- Questa bilancia è uno strumento di precisione. Per garantirne un corretto funzionamento, si consiglia di osservare le seguenti avvertenze:
1. Non smontare mai l'apparecchio.
 2. Utilizzare l'apparecchio in un ambiente privo di vibrazioni e non esposto alla luce diretta del sole.
 3. Improvvise variazioni di temperatura possono influire negativamente sulla precisione della bilancia. In questo caso è necessario attendere almeno 2 ore prima di utilizzarla.
 4. Evitare che l'apparecchio entri in contatto con acqua o prodotti chimici. Quando necessario, pulire con uno straccio umido.
 5. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore (forni, termosifoni, ecc.).
 6. In caso di mancato utilizzo per un periodo di tempo prolungato, togliere le batterie e riporre la bilancia in un luogo asciutto e pulito.
 7. Prima di inviare la bilancia all'assistenza per eventuali riparazioni, controllare ed eventualmente sostituire le batterie. Se si rende necessaria una riparazione, per procedere alla spedizione proteggere la bilancia con materiali di imballaggio e porla nel contenitore originale.
 8. Non lasciare alcun oggetto sul piatto quando la bilancia non viene utilizzata.

DATI TECNICI

| Modello | Capacità | | Graduazione |
|---------------------------|------------|------------|-------------|
| | 1479S-200g | 1479S-300g | |
| Solo g | 200g | 300g | 0.1g |
| | 200g | 300g | 0.1g |
| Selezione unità di misura | 7.0oz | 10.5oz | 0.005oz |
| | 6.4ozt | 9.6ozt | 0.005ozt |
| | 128.6dwt | 192.9dwt | 0.1dwt |
| | | | |


Alimentazione : 2 pile litio CR2032 (5004LC)

TANITA

DIGITAL SCALE MODEL 1479S

EINZELNE TEILE

| | |
|---|--|
| A | la cubierta |
| B | Bandeja |
| C | Pantalla |
| D | Botón de mode MODE (o Botón de apagado OFF) |
| E | Botón de encendido y tara ON/TARE |
| F | Compartimento de baterías |



MODO DE USO

1. Coloque la balanza sobre una superficie uniforme y estable.
2. Pulse el botón de encendido y tara ON/TARE. Al hacerlo, la pantalla muestra el indicador "8888". Aproximadamente dos segundos después, la pantalla muestra "0.0" (o "0.000"), y aparece el indicador de estabilidad. La balanza está lista para pesar.
3. Coloque el objeto que desea pesar sobre la bandeja. El peso del objeto aparece indicado en la pantalla. Si el peso supera la capacidad máxima de la balanza, en la pantalla aparece el texto "EEEE" que indica que la balanza está sobrecargada.
4. Sistema de tara
Con la balanza encendida, coloque el recipiente en la bandeja. La pantalla muestra el peso del recipiente. A continuación, pulse el botón ON/TARE y espere hasta que la pantalla vuelva a la posición "0.0" (o "0.000"). Antes de pesar el objeto, compruebe que la pantalla muestra también el indicador de estabilidad. Al situar el objeto en el recipiente que se encuentra en la bandeja, la pantalla sólo mostrará el peso del objeto. Se puede calcular el peso total sumando el peso del recipiente y el peso del objeto.
5. Apagado automático
Para economizar batería, la balanza se apaga automáticamente después de aproximadamente 2 minutos si no detecta variaciones en el peso de la bandeja o si la medición ha terminado.
6. Sustitución de las baterías
Si aparece en pantalla la palabra "LO", pulse a la vez los botones MODE y ON/TARE (o el botón OFF) y sustituya las baterías.
7. Cambio de las unidades de medida [MODE (Modo) Cambiable]
Para cambiar las unidades de medida, pulse el botón MODE. g → oz → ozt → dwt

MANTENIMIENTO

- La balanza es un instrumento de precisión que exige ciertas condiciones de uso para ofrecer resultados precisos. Por eso es recomendable tener en cuenta las siguientes instrucciones al utilizarla:
1. No desarme la balanza.
 2. Utilizada en un lugar sin vibraciones y que no esté expuesto a la luz solar directa.
 3. Las variaciones bruscas de temperatura podrían causar imprecisiones en la medición. Utilice la balanza en un lugar en el que la temperatura ambiente sea estable. La balanza tardará aproximadamente dos horas en ajustarse a los cambios.
 4. Evite derramar sustancias líquidas o químicas en la balanza. Periódicamente, límpiela con un paño húmedo.
 5. No utilice ni guarde la balanza en un lugar próximo a fuentes de calor (hornos, dispositivos calentadores, etc.).
 6. Si no va a utilizar la balanza durante un periodo prolongado, extraiga las baterías y guárdela en un lugar seco y sin polvo.
 7. Compruebe y sustituya las baterías antes de enviar la balanza a reparar. Si fuese necesario repararla, extraiga las baterías, embálela en el empaquetado original y protéjala convenientemente antes de enviarla.
 8. No deje objetos sobre la bandeja si no está utilizando la balanza.

ESPECIFICACIONES

| Modelo | Capacidad | | Graduación |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| | 1479S-200g | 1479S-300g | |
| Solo g | 200g | 300g | 0.1g |
| | 200g | 300g | 0.1g |
| Cambio de unidades de medida | 7.0oz | 10.5oz | 0.005oz |
| | 6.4ozt | 9.6ozt | 0.005ozt |
| | 128.6dwt | 192.9dwt | 0.1dwt |
| | | | |


Alimentación : 2 baterías litio CR2032 (5004LC)

TANITA

DIGITAL SCALE MODEL 1479S

部件名称

| | |
|---|--------------------|
| A | 盖子 |
| B | 托盘 |
| C | LCD显示屏 |
| D | MODE按钮 (或OFF按钮) |
| E | ON/TARE按钮 |
| F | 电池室 |



使用方法

1. 秤应放置在平坦稳定且不会滑动的地方。
2. 按下ON/TARE键, 会显示"8888", 约2秒钟后显示屏显示"0.0" (或"0.000"), 并显示稳定指示器, 便可以开始称量了。
3. 将被称物品放入称盘后显示屏会显示其重量, 物品重量超过秤的最大可秤重量时, 会显示"EEEE" (超负荷显示)。
4. 皮重功能
秤处于ON状态时, 将容器放在称盘上后, 显示屏会显示容器的重量, 然后按下ON/TARE键, 显示屏显示"0.0" (或"0.000"), 请确认稳定指示器显示后再称量, 将物品放在称盘上的容器内时, 只显示物品的重量, 总重量为容器重量加上物品的重量。
5. 自动关闭
秤盘上的负载不变时或秤量结束约2分钟后, 秤会自动切断电源(节电)。
6. 更换电池
如果显示屏显示"LO", 则请同时按下MODE和ON/TARE按钮(或OFF按钮), 更换电池。
7. 切换秤量单位 (可切换MODE)
要切换秤量单位时, 请按MODE按钮。
g → oz → ozt → dwt

注意事项

- 本秤为精密器具, 必须在一定条件下使用以保证正确称量, 使用秤时请遵循下述项目。
1. 切勿拆卸本秤。
 2. 请在无振动、直射阳光照射不到的地方使用。
 3. 在温度变化剧烈的地方不能正确称量, 约需两小时来适应这一变化。
 4. 请勿让水或化学药品溅到秤上, 并用湿布定期擦拭。
 5. 请勿在生产高温的器具(微波炉、暖炉等)附近使用或保管。
 6. 长期不用时应拿出电池, 保存在干燥和尘埃少的地方。
 7. 需将秤拿去修理时, 请检查并更换电池, 需修理时, 请在装运前用泡沫塑料或其他保护材料保护秤, 然后将其放在原先的纸箱内。
 8. 不使用秤时, 请勿在称盘上搁置物品。

规格

| 种类 | 容量 | | 刻度 |
|-------|------------|------------|----------|
| | 1479S-200g | 1479S-300g | |
| 只有 | 200g | 300g | 0.1g |
| | 200g | 300g | 0.1g |
| 可切换模式 | 7.0oz | 10.5oz | 0.005oz |
| | 6.4ozt | 9.6ozt | 0.005ozt |
| | 128.6dwt | 192.9dwt | 0.1dwt |
| | | | |


电源 : 两节锂电池 CR2032 (5004LC)

TANITA

DIGITAL SCALE MODEL 1479S

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

| | |
|---|-----------------------------------|
| A | Крышка |
| B | Платформа |
| C | Дисплей ЖК |
| D | Клавиша MODE (или клавиша OFF) |
| E | Клавиша ON/TARE |
| F | Батарейный отсек |



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите весы на ровную, устойчивую и не скользкую поверхность.
2. Нажмите клавишу ON/TARE. На дисплее отображается "8888". Везвешивание можно будет производить приблизительно через 2 секунды, после того как на дисплее высветится "0.0" (или "0.000") и появится индикатор равновесия.
3. Расположите взвешиваемый объект на измерительной платформе. На дисплее отображается вес объекта. Если вес объекта превышает предел взвешивания весов, на дисплее высветывается "EEEE" (сообщение о перегрузке).
4. Функция взвешивания тары
Когда весы включены, поместите на измерительную платформу контейнер, который необходимо взвесить. На дисплее отображается вес контейнера. После этого нажмите клавишу ON/TARE, - на дисплее выводится "0.0" (или "0.000"). Перед взвешиванием объекта убедитесь в том, что на дисплее отображен индикатор равновесия. Когда в контейнер, находящийся на измерительной платформе, помещают взвешиваемый объект, на дисплее отображается только вес объекта. Общий вес можно вычислить добавлением веса контейнера к весу объекта.
5. Автоматическое выключение питания
Если вес на измерительной платформе не изменяется или если взвешивание закончено, весы автоматически выключаются приблизительно через 2 минуты (экономия энергии батарей)
6. Замена батарей
Если сверкает "LO" на дисплее, нажмите обе клавиши "MODE" и "ON/TARE" одновременно (или клавишу OFF), то заменятся батареи.
7. Переключение единиц измерения (режимы MODE переключаемы)
Для переключения единиц измерения нажмите клавишу MODE. g → oz → ozt → dwt (граммы → унции → тройские унции → пеннивейты)

меры предосторожности

- Данные весы представляют собой высокоточный измерительный прибор и подлежат эксплуатации при соблюдении определенных требований או избежание ухудшения точности взвешивания. При взвешивании рекомендуется соблюдать следующие требования:
1. Запрещается распылять весы.
 2. Весы должны устанавливаться в местах, где отсутствуют вибрации и воздействие прямых солнечных лучей.
 3. В условиях больших изменений температуры весы не будут обеспечивать высокую точность взвешивания. Чтобы приспособиться к таким условиям, весам требуется около двух часов.
 4. Берегите весы от попадания воды и химических веществ. Время от времени протирайте весы влажной тканью.
 5. Не допускается эксплуатация и хранение весов в непосредственной близости от источников тепла (печей, нагревательных приборов и т.п.).
 6. Если весы не эксплуатируются в течение длительного времени, извлеките батареи из отсека. Храните весы в сухом чистом помещении.
 7. При возникновении сбоев в работе весов прежде всего проверьте батареи и попробуйте заменить их. Если необходим ремонт, перед отправкой весов упакуйте их в коробу из комплекта поставки, обернув их защитными упаковочными материалами.
 8. Если весы не эксплуатируются, не оставляйте взвешиваемые объекты на измерительной платформе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Версия | Емкость | | Деление |
|----------------------------|------------|------------|----------|
| | 1479S-200g | 1479S-300g | |
| Только граммы | 200g | 300g | 0.1g |
| | 200g | 300g | 0.1g |
| Переключение клавишей MODE | 7.0oz | 10.5oz | 0.005oz |
| | 6.4ozt | 9.6ozt | 0.005ozt |
| | 128.6dwt | 192.9dwt | 0.1dwt |
| | | | |

Источник питания: 2 шт, литиевые батареи CR2032 (5004LC)



GB USA

This device features radio interference suppression in compliance with valid EC Regulation 89/336/EEC

D

Dieses Gerät ist funktentstört, entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 89/336/EWG.

F

Cet appareil est déparasité conformément à la directive CE 589/336/CEE en vigueur.

NL

Dit apparaat is storingvrij volgens de geldende EEG richtlijn 89/336/EEG.

I

Questo apparecchio è conforme alle normative 89/336/CE vigenti in materia di radiodisturbi.

E

Este aparato tiene supresión antiparasitaria según la directiva CEE vigente 89/336/CEE.

中

本装置以有效的EG条例89/336/EEC为标准, 具有防止电波障碍的特征。

R

Данный прибор имеет систему подавления радиопомех в соответствии с действующим стандартом ЕС 89/336/EEC.